



Δακτύλιος στους πυροσβεστήρες. Τι άλλαξε.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν σαφής: Υποχρεωτική τοποθέτηση ειδικού δακτυλίου από συμπαγές υλικό, ο οποίος θα μπορεί να τοποθετηθεί ΜΟΝΟ αν αφαιρεθεί το κλείστρο του πυροσβεστήρα. Ο δακτύλιος θα τοποθετείται κατά τη συντήρηση του πυροσβεστήρα και θα έχει άλλο χρώμα κάθε χρονιά.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

NHS 18/72 και NHS 19/72. Οι προδιαγραφές για τη συντήρηση - αναγόμωση των πυροσβεστήρων είχαν τεθεί στη χώρα μας από το 1972. Σε αυτές ήταν απόλυτα σαφές ότι η συντήρηση θα γίνεται κάθε χρόνο, αλλά δεν ήταν σαφές το πώς θα γίνεται αυτή. Είχε καθιερωθεί λοιπόν το service των συσκευών που είναι υπεύθυνες για την άμεση δράση κατά την έναρξη μιας πυρκαϊάς, να γίνεται κατόπιν υποδείξεως των κατασκευαστών των πυροσβεστήρων.

Έπειτα από κάποια χρόνια και συνεπεία ελλείψεως του Νομοθετικού εκείνου πλαισίου που θα κατοχύρωνε το επάγγελμα του Συντηρητή, η συντήρηση των πυροσβεστήρων γινόταν και από άτομα ή επιχειρήσεις που σκοπό είχαν όχι την προσφορά της ανάλογης εργασίας με την αντίστοιχη αμοιβή, αλλά μόνο την αμοιβή.

Η προσπάθεια του Συλλόγου «Η Πυροπροστασία» επικεντρώθηκε ακριβώς εκεί: Το επάγγελμα πρέπει να ασκείται από επιχειρήσεις που διαθέτουν γνώση, εμπειρία, εξοπλισμό και επαγγελματική συνείδηση. Μετά από συζητήσεις επί συζητήσεων, μελέτες, εμπλοκή ειδικευμένων Φορέων (μην ξεχνάμε ότι ο

πυροσβεστήρας εκτός όλων των άλλων δεν παύει να είναι εξοπλισμός υπό πίεση = αυξημένη επικινδυνότητα), βοήθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και κυρίως αгаστή προσπάθεια από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, γεννήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (κοινώς ΚΥΑ) 618/43 - 20.01.2005, με εφαρμογή από τις 20.01.2006.

Σε αυτήν την Απόφαση αναφέρεται επακριβώς τι σημαίνει «Πυροσβεστήρας», πώς πρέπει να κατασκευάζεται ώστε να πληροί τους κανονισμούς ασφαλείας και φυσικά τι σημαίνει «συντήρηση», τι «αναγόμωση» και τι «εργαστηριακός επανέλεγχος» δηλαδή «υδραυλική δοκιμή». Επίσης στην ΚΥΑ (και στην μετέπειτα τροποποίηση αυτής ΚΥΑ 17230/671 της 01.09.2005) προδιαγράφονται οι ικανότητες και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται ώστε να είναι σε θέση κάποιος να προχωρήσει σε συντήρηση του πυροσβεστήρα, καθώς και οι διαδικασίες που αυτός πρέπει να ακολουθήσει.

Έτσι λοιπόν, όλοι πιστέψαμε ότι ο χρήστης του πυροσβεστήρα θα είναι απόλυτα ασφαλής στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Οι αλληπάλληλες καταγγελίες στο γραφείο του Γεν. Γραμματέα της 3^{ης} Δ/σης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης για πλημμελείς διαδικασίες συντήρησης, ήρθε να αποδείξει ότι η προαναφερθείσα προσπάθεια του Συλλόγου πέτυχε τους τρεις από τους τέσσερις στόχους. Απέτυχε δυστυχώς στην επιβολή της επαγγελματικής συνείδησης, με συνέπεια η ορθή εφαρμογή των διαδικασιών να επιτελείται από τους περισσότερους επαγγελματίες αλλά όχι από όλους. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι κάτι που όλοι το θέλουν, ο αθέμιτος ανταγωνισμός όμως μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει. Η μη τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών βάζει σε κίνδυνο και τον τελικό χρήστη αφού η σωστή λειτουργία του πυροσβεστήρα ΔΕΝ είναι δεδομένη, αλλά και τον ίδιο τον συντηρητή που θέτει την προστασία των εργαζομένων στα εργαστήρια υπό αμφισβήτηση (όπως είπαμε και πριν, ο πυροσβεστήρας είναι και δοχείο υπό πίεση...).

Ένα από τα προβλήματα, είναι η αδυναμία απόδειξης ότι ο πυροσβεστήρας έχει ανοιχθεί κατά τη διαδικασία συντήρησης, όπως ρητά αναφέρεται στους ισχύοντες κανονισμούς.


Σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό η ορθή εφαρμογή των διαδικασιών συντήρησης και αναγόμωσης όπως αυτές προβλέπονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, το Υπουργείο Ανάπτυξης με εγκύκλιο που απέστειλε στους φορείς που εποπτεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, υιοθετεί το μέτρο της τοποθέτησης δακτύλιου στο λαϊμό των πυροσβεστήρων με τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι το κλείστρο έχει αφαιρεθεί κατά την ετήσια συντήρηση.

Όπως ήταν φυσικό (ή μήπως δεν ήταν...), το συγκεκριμένο μέτρο έγινε αντικείμενο αξιολόγησης από όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις του κλάδου. Γενικές συνελεύσεις, ψηφοφορίες, κλήσεις και αντεκλήσεις, επιχειρήματα για το αν είναι σωστό ή λάθος, απόψεις που συμφωνούν αλλά και απόψεις που διαφωνούν.

Προκειμένου να γίνουμε δέκτες περισσότερων πληροφοριών, το περιοδικό μας απέστειλε ένα ερωτηματολόγιο στις περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου, σαν μια άτυπη δημοσκόπηση που είχε σκοπό να πιάσει το πνεύμα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή.

Από τις απαντήσεις που πήραμε (βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου), διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια ισχυρή πλειοψηφία που γέρνει τη ζυγαριά υπέρ της υιοθέτησης του μέτρου.

Διαπιστώσαμε επίσης, ότι πρακτικά δεν μπορεί να στηριχθεί επιχειρήματα υπέρ της άρνησης επιβολής του μέτρου, αφού οι διαφωνούντες, ουσιαστικά διαφω-



νούν με την Νομοθεσία που υφίσταται από το 2006 και λειτουργούν τα δύο τελευταία χρόνια κάτω από αυτή.

Τον δακτύλιο στο κλείστρο (collar ring) τον επέβαλαν στις αρμόδιες εταιρείες τις χώρες τους και οι Αρχές των Η.Π.Α. πολλά χρόνια τώρα (βλέπε και το νέο NFPA 10, Edition 2007). Εκεί ο δακτύλιος τοποθετείται κάθε φορά που ο πυροσβεστήρας επιθεωρείται εσωτερικά ή υπόκειται σε αναγόμωση. Στην Αμερική, με την προσήλωση στην ασφάλεια και στους κανονισμούς, βρέθηκαν κάποιοι επιτήδευοι (Over Night Companies), που πληρώνονταν για αναγόμωση ενώ δεν είχαν κάνει τίποτα στους πυροσβεστήρες. Απλά είχαν βρει τον τρόπο να αλλάζουν το δακτύλιο χωρίς να βγάζουν το κλείστρο. Ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα επιχειρηθεί και στην Ελλάδα.

Πώς φθάσαμε όμως στο σημείο αυτό; Γιατί δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες και απαιτείται η παρέμβαση του Υπουργείου;

Η απάντηση στις ανωτέρω ερωτήσεις ΔΕΝ είναι μία: Ελλιπής επαγγελματική συνείδηση; Φυσικά. Ελλιπής ενημέρωση του τελικού χρήστη; Βεβαίως. Πολλοί συνάνθρωποί μας, δεν έχουν αντιληφθεί τι σημαίνει πυροσβεστήρας. Οι περισσότεροι εφοδιάζονται με αυτούς λόγω της υφιστάμενης Νομοθεσίας. Υποθέτω ότι αν η προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστήρων σε κάθε λογής χώρους δεν ήταν υποχρεωτική προκειμένου να εκδοθούν οι άδειες λειτουργίας, είναι ζήτημα αν θα υπήρχαν 4-5 επιχειρήσεις, έναντι των 380 που υπάρχουν σήμερα. Οι Έλληνες επιχειρηματίες δε διστάζουν να ξοδέψουν μια μικρή περιουσία σε αντικείμενα που διαθέτουν εμφάνιση και γενικώς «μούρη» (και καλά κάνουν), αλλά στην αγορά και κυρίως στην αξιολόγηση των πυροσβεστήρων είναι ιδιαίτερα φειδωλοί. Η λογική «όλοι οι πυροσβεστήρες είναι ίδιοι» και «όλοι οι συντηρητές την ίδια δουλειά κάνουν» κερδίζει κατά κράτος. Και πώς να μην είναι έτσι, όταν κάποιοι επαγγελματίες του κλάδου στην προσπάθειά τους για την επίτευξη μεγαλύτερου κέρδους, δε διστάζουν να προωθούν στην αγορά επικίνδυνα προϊόντα, χρησιμοποιώντας πονηρές τεχνικές, όπως πληθώρα πιστοποι-



ητικών «μαίμου», πολυσέλιδες οικονομικές προσφορές και εντυπωσιακά site στο διαδίκτυο.

Η τεχνική αυτή, έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, αφού η απόκλιση της προσφερθείσας τιμής είναι τόσο μεγάλη, που δημιουργεί υπόνοιες. Ποιος κλέβει; Ο φθηνός ή ο ακριβός;

Σε μια υποτιθέμενη αίτηση προσφοράς, ο ενδιαφερόμενος για τη συντήρηση π.χ. του φορητού πυροσβεστήρα σκόνης των 6 κιλών που διαθέτει, θα λάβει τιμή από 3 έως 10 ευρώ. Και δικαίως θα αναρωτηθεί: Αφού όλοι διαθέτουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά (που σημαίνει ότι ελέγχονται για τη δουλειά που κάνουν), πώς γίνεται να διαφοροποιούνται τόσο στην τιμή; Μία μικρή απόκλιση δικαιολογείται από την αγορά, αφού αυτή είναι ελεύθερη και διαμορφώνεται σύμφωνα με την πολιτική της κάθε εταιρείας, την οργάνωση που αυτή έχει, το προσωπικό που διαθέτει κ.λ.π.. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με τεράστια απόκλιση. Άρα, ή ο ακριβός μας κλέβει ή ο φθηνός δεν κάνει καλά τη δουλειά του, δηλαδή πάλι μας κλέβει. Πώς όμως αποδεικνύεται αυτό; Πώς μπορεί να είναι σίγουρος ο καταναλωτής για την ποιότητα της εργασίας;

Ο πυροσβεστήρας δυστυχώς δεν είναι προϊόν που διαθέτει «μούρη». Κανένας δεν θα εντυπωσιαστεί αν ειπωθεί ότι κάποιος προμηθεύτηκε ακριβούς πυροσβεστήρες και τους συντηρεί διαθέτοντας ένα σεβαστό ποσό. Αντιθέτως στη βάση της προαναφερθείσας λογικής μπορεί και να χλευασθεί.

Διότι δεν έχει γίνει κατανοητό ότι πράγματι ο πυροσβεστήρας μπορεί να μη χρησιμοποιηθεί ποτέ. Αν όμως χρειαστεί, πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί την περιουσία μας και πρωτίστως τη ζωή μας.

Εδώ λοιπόν εισέρχεται ο παράγοντας «επαγγελματική συνείδηση».

Και αφού αυτή δεν υπάρχει σε αρκετούς επαγγελματίες, έρχεται το κράτος να παρέμβει.

Φυσικά, και ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου, αλλά

και οι αρμόδιοι φορείς Πιστοποίησης αναφέρουν ότι το νέο αυτό μέτρο λαμβάνει χώρα σαν μια προσπάθεια προς το καλύτερο. Δεν έρχεται να δώσει την απόλυτη λύση στα χρόνια προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και την ασφάλεια του καταναλωτή και εστιάζονται στην κακή εφαρμογή των διαδικασιών συντήρησης, είναι όμως μια κίνηση με θετική κατεύθυνση.

Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Οι εταιρείες του κλάδου με μπροστάρη το συλλογικό τους όργανο, οι φορείς πιστοποίησης και η πολιτεία, δίνουν αγώνα δρόμου για την εξυγίανση και την πάταξη των κακών νοουμένων επαγγελματιών. Τα τελευταία χρόνια έδειξαν ότι μπορούν να πετύχουν πολλά. Και όπως φαίνεται, θα πετύχουν ακόμη περισσότερα.

Κατωτέρω παρουσιάζονται με τυχαία σειρά οι απόψεις των τριών από τους τέσσερις Φορείς Πιστοποίησης (EBETAM, Bureau Veritas & Lloyd's), αφού παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας δε στάθηκε δυνατό να επικοινωνήσουμε με τους αρμόδιους της Eurocert.



Στις 26/6/2008 το Υπουργείο ανάπτυξης κοινοποίησε με την επιστολή του Αρ. 15325/871 την απόφαση σχετικά με την υποχρεωτική τοποθέτηση δακτυλίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες. Κατά την άποψη της EBETAM Α. Ε. η τοποθέτηση δακτυλίου ασφαλείας με διαφορετικό χρώμα κάθε έτος στο λαιμό των πυροσβεστήρων μετά από κάθε ετήσια συντήρηση αυτών είναι ένα μέτρο το οποίο παρέχει μια επιπλέον αξιοπιστία ελέγχου αφού για την τοποθέτησή του απαιτείται ο πυροσβεστήρας να αποσυμπίεστεί και να ανοιχθεί. Η συγκεκριμένη θέση ήταν πάγια θέση της EBETAM την οποία είχε κοινοποιήσει εγγράφως τόσο στο Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και στην Πανελλήνια Ένωση Κατασκευαστών, Συντηρητών και Εμπόρων ειδών ασφαλείας «Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ». Πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι η τοποθέτηση δακτυλίου δεν αποτελεί πανάκεια όσον αφορά την εξασφάλιση διεξαγωγής όλων των απαραίτητων ελέγχων που θα πρέπει να γίνουν σε έναν πυροσβεστήρα, αλλά η χρήση του μπορεί τουλάχιστον να αποτρέψει την παντελή απουσία όλων των απαραίτητων ελέγχων από κακούς επαγγελματίες του χώρου. Η EBETAM έχει ήδη εντάξει στον Ειδικό κανονισμό που διαθέτει την απαίτηση που επιβάλλει σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτήν εταιρείες να τοποθετούν τον έγχρωμο δακτύλιο. Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται ως μη συμμόρφωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει μέχρι αποσύρσεως του σχετικού Πιστοποιητικού αναγνώρισης.



BUREAU
VERITAS

Οι πυροσβεστήρες είναι συσκευές έκτακτης ανάγκης. Είναι τα πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά όπλα που διαθέτουμε στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Σχεδιάζονται προκειμένου να καταστείλουν εστίες πυρκαγιάς στα πρώτα στάδια εκδήλωσής της. Το μικρό κόστος κατασκευής και συντήρησής τους, επιτρέπει την εγκατάστασή τους σε όλους τους χώρους. Το 60% των πυρκαγιών αντιμετωπίζεται στα πρώτα στάδια με τη χρήση πυροσβεστήρων. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι πολύ απλός και ουσιαστικά εκτοξεύουν υπό πίεση ειδικά κατασβεστικά υλικά τα οποία διακόπτουν την καύση.

Εάν ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες:

- Από την εσωτερική πίεση που υπάρχει στο δοχείο προκύπτουν δυνητικά κίνδυνοι
- Το γεγονός ότι οι πυροσβεστήρες είναι δυνατόν να εγκατασταθούν σε όλους τους δυνατούς χώρους και σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες
- Το γεγονός ότι όλοι μας ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή με αυτούς
- Ότι η αποτελεσματικότητά τους είναι κρίσιμης σημασίας,

είναι αντιληπτό ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα ατυχήματος ή τραυματισμού σε περίπτωση όπου δεν έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των πυροσβεστήρων.

Για το λόγο αυτό διαχρονικά ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση τους διέπεται από αυστηρές προδιαγραφές. Στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2006 στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Κοινωνική Νομοθεσία, τέθηκαν σε εφαρμογή οι Υπουργικές Αποφάσεις Κ.Υ.Α 618/43-ΦΕΚ52/Β/2005 που αφορούσε στις «πρόυποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμεσης.» Κ.Υ.Α. 17230/671 - ΦΕΚ Β 1218/1.9.05 που αφορούσε στην τροποποίηση της πρώτης.

Οι παραπάνω ΚΥΑ ήταν αποτέλεσμα πολυετούς συνεργασίας της EBETAM ΑΕ και της Πανελληνίας Ένωσης Κατασκευαστών- Συντηρητών και Εμπόρων Ειδών Πυρασφαλείας «Η Πυροπροστασία».

Όλη η παραπάνω νομοθετική προσπάθεια είχε ως στόχο το ξεκαθάρισμα του θολού τοπίου που επικρατούσε στην Ελληνική αγορά τόσο στην κατασκευή/εισαγωγή όσο και στη συντήρηση. Το σύστημα ελέγχου που δημιουργήθηκε είχε ως βασικούς συντελεστές για την επιτυχή εφαρμογή:

1. Τις Αναγνωρισμένες εταιρείες συντήρησης πυροσβεστήρων όσον αφορά στην συντήρηση, τους κατασκευαστές εντός της Ε.Ε. ή τους εξουσιοδοτημένους στην Ε.Ε. αντιπροσώπους τους (εισαγωγείς) σε περίπτωση κατασκευαστή τρίτων χωρών. Όλοι οι ανωτέρω οφείλουν να λειτουργούν κάτω από συγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας και εφαρμόζοντας πλήρως την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23.
2. Τους Αναγνωρισμένους Φορείς Ελέγχου οι οποίοι επιτηρούν τις ανωτέρω εταιρείες
3. Το μηχανισμό ελέγχου της Αγοράς από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Τα αρχικά προβλήματα εντοπίστηκαν μετά από καταγγελίες επαγγελματιών του κλάδου και αφορούσαν νοθεία σε κατασβεστικά υλικά, πρώτες ύλες, μη συμμορφούμενες διαδικασίες παραγωγής των οποίων η εφαρμογή είναι αφανής στον τελικό χρήστη ενώ μπορούν να ελεγχθούν μόνο δειγματοληπτικά από τους επιθεωρητές των Φορέων Ελέγχου.

Ειδικότερα στις διαδικασίες συντήρησης κατέστη φανερό ότι στα πλαίσια του ήδη ανεπτυγμένου από χρόνια αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου, περιορισμένος αριθμός εταιρειών εφάρμοζε πλήρως τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Υπήρχαν Αναγνωρισμένες Εταιρείες που κυκλοφορούσαν πυρο-

σβεστήρες με ετικέτα ελέγχου που δήλωνε διεξαγωγή ελέγχου, δίχως όμως αυτό να έχει πραγματοποιηθεί. Υπήρχαν καταγγελίες, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι τιμές συντήρησης των πυροσβεστήρων, ήταν σημαντικά μειωμένες και στην πραγματικότητα δεν κάλυπταν το κόστος των υλικών/ ανταλλακτικών συντήρησης, μεταφοράς, εργατικών και λοιπών εξόδων. Εταιρείες που βρέθηκαν σε οικονομικά δεινή θέση διότι, αναλαμβάνοντας το πραγματικό κόστος εργασιών, τέθηκαν εκτός αγοράς από τους «ανταγωνιστές» τους, ήταν αυτές οι φωνές, οι οποίες έφτασαν ως καταγγελίες στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η νοθεία στην αγορά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Μ. Τζαφέρης τον Ιούνιο του 2008 με επιστολή (Α.Π. 15325/871) καθιστά υποχρεωτική τη τοποθέτηση δακτυλιδίου στους πυροσβεστήρες από 1^η Σεπτεμβρίου του 2008. Το δακτυλίδι ελέγχου μπορεί να τοποθετηθεί μόνον εφόσον έχει ανοιχθεί ο πυροσβεστήρας. Για την εφαρμογή του μέτρου είχαν προηγηθεί εισηγήσεις των Φορέων Ελέγχου Bureau Veritas και EBETAM ΑΕ και της Πανελληνίας Ένωσης «Η Πυροπροστασία».

Παράλληλα με το ανωτέρω μέτρο ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά μηχανισμός ελέγχου της αγοράς. Σε πρόσφατη έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και όπου παρευρίσκοντο όλοι οι σημερινοί Φορείς Ελέγχου (Bureau Veritas, EBETAM ΑΕ, LLOYD'S, EUROCERT), ανακοινώθηκε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου αγοράς με κλιμάκιο αποτελούμενο από το Σώμα Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ), την Επιθεώρηση Εργασίας, την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το κλιμάκιο αυτό θα πραγματοποιεί ελέγχους σε όλη την Ελλάδα και σε όλους όσους έχουν ως αντικείμενο εργασίας την κατασκευή, εισαγωγή ή συντήρηση πυροσβεστήρων. Ταυτόχρονα θα αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο ελέγχου και κατά συνέπεια κριτήριο αξιολόγησης και των ίδιων των Φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.

Τα παραπάνω μέτρα είναι αναμφίβολα αυστηρά, όμως στοχεύουν στο να μπει τάξη σε μια άναρχη διαμορφωθείσα κατάσταση. Ο πυροσβεστήρας δεν είναι ένα απλό εργαλείο. Είναι το μέσο που θα σώσει τη ζωή ή την περιουσία μας όταν παραστεί ανάγκη και η συντήρηση των μέσων δεν αποτελεί μία απλή βιοποριστική εργασία αλλά λειτουργήμα.



Μετά από τρία χρόνια εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για την συντήρηση και τον επανέλεγχο των πυροσβεστήρων, η αξιόπιστη συντήρηση και επανέλεγχος από τις αναγνωρισμένες πλέον εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο ακόμα αποτελεί ζητούμενο. Προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αξιοπιστίας των ελέγχων κινείται και η απόφαση του ΥΠΑΝ για την υποχρεωτική τοποθέτηση του ειδικού δακτυλίου μεταξύ σώματος και κλειστρου στους πυροσβεστήρες κατά τη διαδικασία της ετήσιας συντήρησης. Προφανώς είναι ένα σωστό μέτρο, μεμονωμένο όμως, το οποίο από την φύση του δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει 100% τη σωστή συντήρηση και επανέλεγχο.

Επιπρόσθετα μέτρα όπως ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού των αναγνωρισμένων εταιρειών και του κοινού, μεγαλύτερος αριθμός επιθεωρήσεων επιτήρησης μέσα στο έτος από τους φορείς ελέγχου (ακόμα και η διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων), ο έλεγχος της αγοράς από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΝ, είναι προτάσεις που αν εφαρμοστούν είναι σίγουρο ότι θα ανεβάσουν τα standards των υπηρεσιών που παρέχονται.

F&S